

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	17011	(surge transient) near2 voltage	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:38
2	21350	inductor same resistor	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 10:32
3	1673	((surge transient) near2 voltage) and (inductor same resistor)	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 10:32
4	57	(inductor same resistor) same PTC	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 10:32
5	13	((surge transient) near2 voltage) and ((inductor same resistor) same PTC)	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 10:35
6	2	("6356424") or ("4181872")).PN.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:07
7	1457	361/91.1-91.8.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:34
8	0	((surge transient) near2 voltage) same 361/91.1-91.8.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:08
9	471	((surge transient) near2 voltage) and 361/91.1-91.8.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:08
10	49	(inductor same resistor) and ((surge transient) near2 voltage) and 361/91.1-91.8.ccls.)	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:34
11	1467	361/111.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:35
12	108	(inductor same resistor) and 361/111.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:35
13	4	((inductor same resistor) and 361/111.ccls.) and ptc	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:35
14	1297	361/117,118.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:39
15	463	((surge transient) near2 voltage) and 361/117,118.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:36
16	35	(inductor same resistor) and ((surge transient) near2 voltage) and 361/117,118.ccls.)	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:36
17	23300	(surge transient spike) near2 voltage	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:39
18	822	361/119.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 12:26
19	49	(inductor same resistor) and 361/119.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 12:27
20	7	((inductor same resistor) and 361/119.ccls.) and ptc	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 11:39
21	494	361/93.7-93.9.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 12:27
22	36	(inductor same resistor) and 361/93.7-93.9.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 12:28
23	521	361/120.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 12:28
24	14	(inductor same resistor) and 361/120.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/10/08 12:28